

## 危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	鍋爐內部推積水垢
設備種類	<input checked="" type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	危險性機械及設備安全檢查規則

### 缺陷概述



### 內部推積水垢影響鍋爐使用安全

#### 改善建議：

1. 鍋爐應定期檢測水質，確認符合用水標準。
2. 每天應確實實施鍋爐水排放工作，以避免水垢沉積而影響操作安全